

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Бухгалтерия</b>			4		
04-00-06. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел подготовки и проведения ремонтов</b>					
08-00-05. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба эксплуатации коммуникационных тоннелей</b>					
01-00-04(01-00-04). Слесарь по обслуживанию коммуникационных тоннелей	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	<i>поэтапно</i>	<i>Наравский СЗЗ Служба снабжения</i>	
01-00-05. Слесарь по обслуживанию коммуникационных тоннелей	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	<i>поэтапно</i>	<i>Наравский СЗЗ Служба снабжения</i>	
01-00-06(01-00-06). Слесарь по обслуживанию коммуникационных тоннелей	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	<i>поэтапно</i>	<i>Наравский СЗЗ Служба снабжения</i>	
01-00-07(01-00-07). Слесарь по обслуживанию коммуникационных тоннелей	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	<i>поэтапно</i>	<i>Наравский СЗЗ Служба снабжения</i>	
01-00-08(01-00-08). Слесарь по обслуживанию коммуникационных тоннелей	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	<i>поэтапно</i>	<i>Наравский СЗЗ Служба снабжения</i>	
01-00-09. Слесарь по обслуживанию коммуникационных тоннелей	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	<i>поэтапно</i>	<i>Наравский СЗЗ Служба снабжения</i>	
<b>Котельная по ул. Вишневая, 2а</b>					
13-00-04. Электрогазосварщик	Химический, Аэрозоли ПФД. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	<i>поэтапно</i>	<i>Наравский котельная Служба снабжения</i>	
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	<i>поэтапно</i>	<i>Наравский котельная Служба снабжения</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Автоматизированные котельные</b>					
16-00-06. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов и тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Основное производство</b>					
09-00-05. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба снабжения</b>					
07-00-10. Инженер по телефонной связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07-00-11. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Служба эксплуатации тепловых сетей</b>					
22-00-01. Начальник службы эксплуатации тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22-00-02(22-00-03). Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов и тепловых сетей	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	неотьярко	Начальник СЭС Служба снабжения	
22-00-04(). Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов и тепловых сетей	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО  Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения  Снижение вредного воздействия химических веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны.	неотьярко	Начальник СЭС Служба снабжения	
22-00-07(22-00-08). Курьер-экспедитор	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО  Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	неотьярко	Начальник СЭС Служба снабжения	

Дата составления: 26.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Киселев Андрей Кириллович

(Ф.И.О.)

01.08.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Ошаров Андрей Иванович

(Ф.И.О.)

01.08.2022

(дата)

Заместитель главного инженера  
(должность)

(подпись)

Новиков Владимир Дмитриевич  
(Ф.И.О.)

01.08.2022  
(дата)

Ведущий экономист по труду  
(должность)

(подпись)

Васильева Ольга Сергеевна  
(Ф.И.О.)

01.08.2022  
(дата)

Ведущий инженер по охране труда и экологии  
(должность)

(подпись)

Мельниченко Татьяна Владимировна  
(Ф.И.О.)

01.08.2022  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2164

(подпись)

Курач Андрей Олегович  
(Ф.И.О.)

26.07.2022  
(дата)

(№ в реестре экспертов)